

附件

保定市高阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201914-072	2019-11-13	保定市	高阳县	庞口镇	高阳县洪涛扣板厂	河北省保定市高阳县S381、庞口镇石家庄村东南侧高任路北侧	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，主要从事PVC扣板、PVC脚线的生产加工。存在问题：1. 搅拌车间产生的粉尘收集不彻底，车间周围有大量白色粉末；2. 熔炼加料口未采取粉尘收集措施，产生的粉尘无组织排放，车间内有大量粉尘；3. 粉尘收集效果不佳，尾气排放口、风机周围有大量白色粉末。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-12-30