

附件

咸阳市秦都区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-022	2019-11-13	咸阳市	秦都区	吴家堡街道	咸阳艺林印刷有限公司	咸阳市渭城区毕塬西路9号	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，发现工厂有一台糊盒机，会产生 VOCs 废气，但未配套治污设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-12-30
SAX-201914-023	2019-11-13	咸阳市	秦都区	马泉街道	陕西新世纪钢化玻璃有限公司	咸阳市秦都区咸兴路	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，涂胶工序会产生 VOCs 废气，但未配套治污设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-12-30
SAX-201914-024	2019-11-19	咸阳市	秦都区	马泉街道	五得利集团咸阳面粉有限公司	咸阳市秦都区玉泉西路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，小麦初加工后的浮土杂质储存库密闭不严，储存库内除尘设施未起到除尘作用，粉尘无组织排放明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-025	2019-11-13	咸阳市	秦都区	马泉街道	西安迪奥 环保科技 有限公司 咸阳分公 司	咸阳市秦 都区汉陵 二路中段	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，焊接工 序正在作业，但配套的焊接烟气处理设 施未运行。	进一步调查核实，依法整 改。	2019-12-30
SAX-201914-026	2019-11-13	咸阳市	秦都区	马泉街道	陕西金兰 包装有限 公司	咸阳市秦 都区玉泉 西路	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，瓦楞机 的制胶工序未按照环评要求安装排气 设备。	进一步调查核实，依法整 改。	2019-12-30