

附件

咸阳兴平市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-032	2019-11-06	咸阳市	兴平市	马嵬街道	兴平市汇丰机械有限公司	咸阳市兴平市	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业有一台模型切割机正在运行,但配套的除尘设施未运行。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019-12-30
SAX-201914-033	2019-11-06	咸阳市	兴平市	马嵬街道	陕西向阳机械制造有限公司	咸阳市兴平市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该公司焊接工序正在作业,但焊烟收集装置放置于门外,未启用。	进一步调查核实,依法整改。	2019-12-30