

附件

渭南市大荔县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-039	2019-11-17	渭南市	大荔县	许庄镇	航泰新型 建材制造 有限公司	渭南市大荔 县 X312(花 城路)	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业正在生产,配套三 台布袋除尘器和一套脱硫设施,安装了一 套在线监控,在线监控设备显示数据 异常。	依法立案查处,保持治污 设施正常使用。	2019-12-30
SAX-201914-040	2019-11-13	渭南市	大荔县	官池镇	202省道官 池镇大华 陕 ED7189 渣土车	渭南市大 荔县官池 镇大华路	渣土车覆盖 不完全	现场检查时,发现牌号为陕 ED7189 的 渣土运输车,正在 202 省道官池镇大华 路段行驶,车上运输的渣土未苫盖。	依据《中华人民共和国大 气污染防治法》第一百一 十六条立案处罚。	2019-12-30
SAX-201914-041	2019-11-18	渭南市	大荔县	城关镇	阳光绿洲 小区	渭南市大荔 县 X312(花 城路)	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时,该建筑工地未施工,裸土 未落实 100% 覆盖,地面未洒水降尘, 扬尘较大。	进一步调查核实,依据 《中华人民共和国大 气污染防治法》第一百一 十五条处罚,严格落实“六 个百分百”要求,加强工 地扬尘控制。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-042	2019-11-18	渭南市	大荔县	官池镇	大荔县官池镇孙家村垃圾堆放点	渭南市大荔县官池镇	焚烧垃圾或树叶	现场检查时,发现官池镇孙家村垃圾堆放点正在露天焚烧垃圾,火势较大,浓烟滚滚。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019-12-30
SAX-201914-043	2019-11-14	渭南市	大荔县	官池镇	大荔县官池镇(诺丰化学有限公司院北)垃圾焚烧	渭南市大荔县官池镇九龙村	焚烧垃圾或树叶	现场检查时,发现官池镇九龙村(经济技术开发区诺丰化学有限公司院外北侧)垃圾堆放点正在焚烧垃圾,现场有2个火点正在燃烧。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019-12-30
SAX-201914-044	2019-11-18	渭南市	大荔县	科技产业园区	渣土车(陕EC9735)	渭南市大荔县S202辅路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查中,发现车牌号为陕EC9735的渣土运输车正行驶在202省道科技产业园区晨光路东段,未落实覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-045	2019-11-17	渭南市	大荔县	/	大荔县热力有限公司	渭南市大荔县 G108	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司正在调试供热，厂区裸土无覆盖，扬尘大，有少部分物料未进入料仓。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30