

附件

渭南市蒲城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201914-055	2019-11-15	渭南市	蒲城县	孙镇	孙镇中国 石油加油 站附近道 路施工地	渭南市蒲 城县孙镇 S106	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，存在问题： 1. 现场大面积黄土裸露，未苫盖； 2. 挖机正在进行作业，车辆运输尘土飞扬，未采取任何抑尘措施，扬尘明显。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-12-30