

附件

## 菏泽市曹县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-118	2019-11-11	菏泽市	曹县	古营集镇	曹县正达 工艺品有 限公司	菏泽市曹 县古营集 镇开发区	企业未按要 求落实运输 车辆管控措 施	现场检查时，该企业正在生产，重污染天气应急响应期间有国4及以下排放标准车辆进行物料运输，车牌号为鲁R51298。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30
SD-201914-119	2019-11-11	菏泽市	曹县	青岛工业 园区	菏泽嘉亿 制罐有限 公司	菏泽市曹 县(青岛) 工业园区 (鸭绿江 路038)	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，重污染天气应急响应期间未落实减排措施，焊接口涂装及烘干工序未停止生产。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2019-12-30