

附件

菏泽市开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-127	2019-11-16	菏泽市	开发区	岳程街道	山东方达再生资源有限公司	菏泽市开发区G220(北郑线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业报废汽车拆解车间正在生产,大型再生资源生产线部分工序在生产,塑料制品加工生产线停产,存在问题:1.汽车拆解破碎车间输送机未按环评批复要求设置为封闭式;2.汽车拆解破碎车间外堆存有大量破碎料,场地未做防渗,没有任何防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-12-30
SD-201914-128	2019-11-08	菏泽市	开发区	岳程街道	菏泽筑达市政工程有限公司	菏泽市开发区海河路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.个别运输物料车辆未遮盖;2.厂区堆放物料大部分未覆盖;3.搅拌站生产时洒水喷淋设施、雾炮车未正常作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-129	2019-11-07	菏泽市	开发区	丹阳街道	牡丹区丹 阳街道牡 丹南路渣 土堆场	菏泽市开 发区 S259(牡 丹南 路)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，在牡丹区丹阳街道牡丹南路发现有露天堆放的渣土堆场，未进行有效苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30