

附件

## 济南市历下区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-008	2019-11-06	济南市	历下区	/	济南瑾达园工贸有限责任公司	济南市历下区世纪大道	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，VOCs气体治理设施开启，紫外光氧催化设施紫外灯管共79根，其中22根正常使用，57根损坏，污染治理设施运行不正常，处理效率不符合要求。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30
SD-201914-009	2019-11-07	济南市	历下区	建新街道	济南瑞通铁路电务有限责任公司	济南市历下区解放路89号	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，挤塑机有余温，有7台挤塑设备未安装治污设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-12-30