

附件

济南市中区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-011	2019-11-06	济南市	市中区	十六里河街道	济南黄河路桥建设集团有限公司	济南市市中区红符路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，燃油锅炉未安装脱硫脱硝装置，工业废气无组织排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019-12-30
SD-201914-012	2019-11-11	济南市	市中区	党家街道	市中区党家庄邵而庄村二环西高架路无名石料厂	济南市市中区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，工作组现场敲门长时间未得到回复，进入厂区后工人立即逃逸，场地内有一移动式石块破碎机，场地内石料苫盖不完全，场地内有明显生产痕迹，石料筛分装置下方有石料。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-013	2019-11-09	济南市	市中区	腊山工业园	济南金品 轧辊模具 有限公司	济南市市 中区腊山 路18-25号	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 加工车间内 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 浓度超标；2. 环评书内未体现车床加工的烟气收集装置；3. 加工车间内未见烟气收集装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30