

附件

济南市章丘区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-015	2019-11-13	济南市	章丘区	明水经济开发区	济南华宇水口机械有限公司厂房内无名耐火材料加工厂	济南市章丘区双山北路 5677	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,2台高温锻烧炉和2台烘干炉均未安装污染治理设施,废气直接排放。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019-12-30
SD-201914-016	2019-11-13	济南市	章丘区	/	济南百盛家具有限公司	济南市章丘区世纪大道辅路明水经济开发区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业临时停产,存在问题:1.封边工艺和喷涂环节产生的有机废气未安装治污设施;2.VOCs 活性炭吸附装置内活性炭仅填充 1/3 面积。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-017	2019-11-18	济南市	章丘区	明水街道	山东明水集团明泉水泥有限公司	济南市章丘区赭山南路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，熟料上口粉尘收集设施破损严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30
SD-201914-018	2019-11-18	济南市	章丘区	明水街道	章丘区明水街道柳沟村刘永福石料堆场	济南市章丘区S102(龙泉大道)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，物料露天堆放，未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-019	2019-11-18	济南市	章丘区	明水街道	章丘区明水街道柳沟村西顺达公司物料堆场	济南市章丘区赭山南路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30