

附件

淄博市临淄区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-028	2019-11-12	淄博市	临淄区	雪宫街道	淄博华星 助剂有限 公司	淄博市临 淄区	其他涉气环 境问题	现场检查时，企业正在生产，该企业主要从事 PVC 助剂的生产加工，涉及化学合成等污染工序，有非甲烷总烃等污染物产生，废气经两级喷淋洗涤、光催化氧化等设施处理。废气在线监测系统，总烃一项指标亮红灯。	进一步调查核实，依法整改。	2019-12-30