

附件

淄博市沂源县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-031	2019-11-14	淄博市	沂源县	悦庄镇	人民路水墨情怀美术馆对面沙场	淄博市沂源县人民路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，沙场有3堆沙石，2辆铲车，占地面积1000平方米以上，均未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019-12-30