

附件

淄博市张店区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-032	2019-11-09	淄博市	张店区	南定镇	淄博鲲鹏防腐设备有限公司	淄博市张店区南定镇小旦村	未安装治污设施	现场检查时,企业正在生产,存在问题: 1.企业焊接工序未按照环评报告表要求配套布袋除尘器;2.生产车间无组织排放严重;3.钢珠除锈房密闭性差,存在漏光漏气现象。	责令该企业严格对照问题进行整改。对该企业无组织排放严重进行立案处罚。	2019-12-30
SD-201914-033	2019-11-08	淄博市	张店区	南定镇	张店明吉弯管厂	淄博市张店区南定镇前南定村张南路396号	未安装治污设施	现场检查时,企业正在生产,存在问题: 下料工段未按照环评报告表要求配套布袋除尘器。	责令该企业严格按照环评要求进行生产。	2019-12-30
SD-201914-034	2019-11-15	淄博市	张店区	中埠镇	中埠镇铁冶村无名物料堆场	淄博市张店区中埠镇铁冶村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,固废堆场大面积裸露,未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019-12-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-035	2019-11-08	淄博市	张店区	沅水镇	中铝山东 有限公司 二氧化 铝厂	淄博市张 店区坝南 路与电厂 路交叉口 东北200米	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,企业正在生产,存在问题: 赤泥堆场大面积裸露,未覆盖。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。	2019-12-30
SD-201914-036	2019-11-07	淄博市	张店区	湖田街道	山东大成 农化有限 公司污染 地治理与 修复项目	淄博市张 店区洪沟 路25号	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,修复项目施工单位正在施 工,施工工地部分裸土未覆盖。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。	2019-12-30