

附件

淄博市周村区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201914-037	2019-11-13	淄博市	周村区	南郊镇	周村昌盛切丝厂	淄博市南郊镇高塘村东首	治污设施不正常运行	现场检查时，企业切丸车间正在生产，存在问题：1. 切丸工序配备的布袋除尘设施未开启且未接通电源；2. 企业空地上大量生产废料露天堆放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019-12-30