

附件

## 廊坊三河市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-098	2019-11-29	廊坊市	三河市	燕郊镇	中国中铁六局集团有限公司京唐铁路燕郊站枢纽站前工程项目第二分部	河北省廊坊市三河市G102(京榆大街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该项目正在进行生产作业。存在问题:1.露天焊接作业,无污染防治措施;2.露天浇筑未采取扬尘防控措施;3.露天堆放大量拆迁和掘取弃土,未采取扬尘防控措施;4.厂区内大量裸露地面,扬尘严重。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/2/3

