

附件

石家庄市井陘矿区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-017	2019-12-01	石家庄市	井陘矿区	贾庄镇	河钢石钢 新基地建 筑工地	石家庄市井 陘矿区贾凤 路	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，该建筑施工工地正在作业。存在问题：1. 场地内有大量未苫盖、未采取其他扬尘防控措施的土堆裸露堆放；2. 装载物料进出的运输车辆均未密闭；3. 所有道路均未硬化，也未采取其它扬尘抑制措施。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3