

附件

石家庄市长安区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-060	2019-11-22	石家庄市	长安区	西兆通镇	长安区村前街22号电线杆西侧拆迁工地	石家庄市长安区村前路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,在长安区村前街22号电线杆西侧,发现拆除后的建筑垃圾原地堆放未苫盖,也未采取其他扬尘控制措施,占地约360亩,现场无人管理,存在扬尘污染问题。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/2/3
HB-201915-061	2019-11-22	石家庄市	长安区	西兆通镇	石家庄地铁一号线东庄站项目施工工地	石家庄市长安区东庄地铁站	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,石家庄地铁一号线东庄站周边施工作业已停止。发现大面积裸露地面和堆场内物料未苫盖,也未采取其它扬尘防控措施,存在扬尘污染问题。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/2/3
HB-201915-062	2019-11-22	石家庄市	长安区	西兆通镇	东兆通城中村改造项目	石家庄市长安区西兆通大街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,发现东兆通城中村改造项目有大量的未苫盖裸露土堆及生活垃圾,未采取相应扬尘防控措施,存在扬尘污染问题。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-063	2019-11-27	石家庄市	长安区	南村镇	南村镇无名垃圾露天堆放点	石家庄市长安区X008(太行大街),河北骏喆农业开发有限公司旁,汇美家具城前土路南行100米	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,发现南村镇一个建筑垃圾露天堆放点,堆放有工业废弃物和生活垃圾,旁边另有一个土堆,均未苫盖也未采取其他有效扬尘防控措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/2/3
HB-201915-064	2019-11-22	石家庄市	长安区	西兆通镇	南高营立交桥东北侧土堆	石家庄市长安区黄石高速南高营立交桥东北侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,发现南高营立交桥东北侧有数个沙土堆和大量黄土地面未苫盖,也未采取其他扬尘防控措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/2/3
HB-201915-065	2019-11-22	石家庄市	长安区	西兆通镇	石家庄石丰路柯南便利店斜对面无名垃圾堆放点	石家庄市长安区石丰路柯南便利店斜对面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,发现石丰路柯南便利店斜对面路边露天存放大量建筑垃圾,未采取相应扬尘防控措施,存在扬尘污染问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-066	2019-11-20	石家庄市	长安区	西兆通镇	长安区环境卫生大队垃圾堆放点	石家庄市长安区S101(石津西路)	其他涉气环境问题	现场检查时,发现该垃圾堆放点位于城市中心区域的居民区,现场气味刺鼻;渗滤液形成地表径流向周边流放,未采取“三防”措施;有垃圾车正在倾倒垃圾,垃圾分类人员无任何防护措施,严重影响周边环境。	进一步调查核实,依法整改。	2020/2/3