

附件

辛集市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-046	2019-11-20	辛集市	/	开发区	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	辛集市G307(歧银线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该公司正在生产,主要产品是丁腈、乳胶、PVC手套。存在问题:生产过程中有VOCs产生,废气处理设施收集能力不佳,一套活性炭吸附装置无法满足现场废气处理需求,现场异味严重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2020/2/3
HB-201915-047	2019-11-21	辛集市	/	王口镇	辛集市润通特种布艺有限公司	辛集市王口镇王口村村南路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该公司正在生产。存在问题: 1. 棉絮物料堆场里的部分物料未按规定苫盖,也未采取其他有效抑尘措施; 2. 现场未出示环评审批文件和排污许可证; 3. 未按规定设置重污染天气应急响应“一厂一策”公示牌。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/2/3