

附件 1

阳泉市郊区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县（区）	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
7-T111-SX	6月9日	阳泉	郊区	郊区	阳泉宏誉煤机设备修造有限公司	现场检查时，该公司正在进行露天喷漆，无排污许可证。	113° 39' 35"	37° 50' 58"
7-T112-SX	6月12日	阳泉	郊区	辛兴村	宏观发工贸有限公司	喷漆车间未配套建设任何污染防治设施。	113° 28' 38"	37° 52' 24"
7-T113-SX	6月15日	阳泉	郊区	下白泉村	华杰机电有限责任公司	现场进行喷漆作业，无 VOCs 治理设施，无环保手续。	113° 38' 12"	37° 55' 30"
7-T114-SX	6月18日	阳泉	郊区	下烟村	新瑞昌机械有限公司	存在露天喷漆现象，焊接车间焊烟无组织排放。	113° 36' 31"	37° 54' 52"
7-T115-SX	6月27日	阳泉	郊区	杨家庄乡小西庄村黄龙沟	阳泉大东贸易有限公司	1. 现场检查时正在生产，铝矾土原料和铝土矿粉共 3000 吨，均未采取任何防尘措施，未设置挡风抑尘网；2. 现场 3 台粉碎机露天粉碎作业，作业过程中有大量粉尘产生，无污染防治设施；3. 车辆进出厂区过程中有扬尘产生，未采取喷淋等抑尘措施；4. 该单位实际生产工艺及处理设施建设等情况与环评批复要求不一致。	113° 37' 24"	37° 53' 52"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
7-T116-SX	7月2日	阳泉	郊区	荫营镇东落菇堰村	阳泉市盛泉炉料有限公司	1. 现场检查时正在生产,共有破碎系统3套,其中1套破碎系统正在生产,配套建设的废气处理设施未使用,产生的粉尘无组织排放;2. 堆场未封闭,破碎机上方给料口未密闭。	113° 37' 46"	37° 56' 46"
7-T117-SX	7月6日	阳泉	郊区	李荫路李家庄段20号	阳泉东风南方汽车销售服务有限公司	1. 现场检查时正常营业,无环保手续;2. 烤漆房未安装VOCs治理设施。	113° 34' 25"	37° 53' 29"
7-T118-SX	7月6日	阳泉	郊区	李荫路黄沙岩村	阳泉庞大一众汽车销售有限公司	1. 现场检查时正常营业,无环保手续;2. 烤漆房未安装VOCs治理设施。	113° 33' 54"	37° 54' 51"
7-T119-SX	7月7日	阳泉	郊区	杨家庄乡下白泉村	阳泉郊区华众洗涤服务部	现场检查时该单位正在生产,锅炉配套脱硫除尘设施停用,加碱池pH值为5。	113° 38' 25"	37° 55' 21"
7-T120-SX	7月8日	阳泉	郊区	李荫路	山西华建集团有限公司	现场检查时正在生产。喷漆房VOCs未安装治理设施,有机废气直排;	113° 34' 25"	37° 53' 33"
7-T121-SX	7月8日	阳泉	郊区	李荫路	阳泉安德兴汽车服务中心	现场检查时正在生产。喷漆房VOCs未安装治理设施,有机废气直排;	113° 34' 34"	37° 53' 38"
7-T122-SX	7月8日	阳泉	郊区	李荫路	阳泉郊区建中汽配	现场检查时正在生产。1. 喷漆房VOCs未安装治理设施,有机废气直排;2. 无环保手续。	113° 34' 34"	37° 53' 38"
7-T123-SX	7月8日	阳泉	郊区	李荫路168号	广汽本田福银店	现场检查时正在生产。1. 喷漆房VOCs未安装治理设施,有机废气直排;2. 无环保手续。	113° 33' 44"	37° 55' 7"
7-T124-SX	7月12日	阳泉	郊区	河底镇苇泊村	阳泉庆达汽车维修有限公司	现场检查时正在营业,喷漆房未安装VOCs回收装置。	113° 33' 29"	37° 58' 55"
7-T125-SX	7月12日	阳泉	郊区	河底镇	阳泉华丰恒大机械制造有限公司	现场检查时正在生产。1. 喷漆区未设置VOCs回收装置;2. 废机油未按要求设暂存间,未张贴危废标识。	113° 34' 51"	37° 57' 51"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
7-T126-SX	7月19日	阳泉	郊区	阳泉市郊区荫营镇上白泉村	阳泉市上白泉耐火材料有限公司	正在生产。1.磨料车间无除尘设施,粉尘无组织排放;2.筛分、破碎工段无收尘设施,粉尘无组织排放。	113° 37' 22"	37° 55' 26"
7-T127-SX	7月19日	阳泉	郊区	阳泉市郊区河底镇西沟村	阳泉市海天经贸有限公司	正在生产。1.破碎工段未按环评要求设置集尘器、布袋除尘器;2.煤场未设置全封闭煤仓,大量煤炭露天堆放,无防风抑尘措施。	113° 22' 24"	38° 05' 34"
7-T128-SX	7月20日	阳泉	郊区	阳泉市郊区平坦镇中庄村	阳泉惠通机械制造有限公司	正在生产。刷防腐漆工段无环保手续,原环评要求委外处理,VOCs无处理设施,无组织排放。	113° 27' 10"	37° 50' 21"