

## 附件

### 新乡市封丘县突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
7-T347-HN	6月25日	新乡	封丘县	封丘县王村乡政府院内	封丘县联通汽车运输有限公司	检查时该单位营业执照已吊销,建有喷漆房,废气治理设施无法正常使用。	114° 40' 17"	35° 3' 59"
7-T348-HN	6月25日	新乡	封丘县	封丘县世纪大道189号	御槐纺织工业有限公司	反应釜车间废气直排,搅拌烘干离心工艺废气直排印刷车间未安装VOCs处理设施。	114° 39' 27"	35° 5' 58"
7-T349-HN	6月25日	新乡	封丘县	封丘县产业集聚区工业一路西段	河南祥和包装材料有限公司	吹膜车间未安装VOCs处理设施。	114° 39' 0"	35° 5' 85"
7-T350-HN	6月25日	新乡	封丘县	封丘县居厢乡纪店村	封丘县大洋化工材料有限公司	生产车间反应釜工艺废气直排。	114° 40' 65"	35° 12' 44"
7-T351-HN	6月25日	新乡	封丘县	封丘县起重产业集聚区环卫设备园	河南中泽新材料有限公司	聚乙烯注塑机、挤出机、废料粉碎机无废气处理设施。	114° 65' 5"	35° 1' 72"
7-T352-HN	7月16日	新乡	封丘县	封丘县居厢乡河西村	封丘县祥瑞起重配件铸造厂	现场检查企业正在生产,建有一台15吨冲天炉,一台中频电炉,电炉配套废气治理设施闲置,集气罩已拆除。现场正在使用一座燃煤回火窑,无废	114° 41' 45"	35° 16' 15"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
						气治理设施。		
7-T353-HN	7月16日	新乡	封丘县	封丘县荆隆宫乡于店村北	封丘县兴立新型建材有限公司	现场检查企业正在生产，有两座隧道窑正在使用，两套脱硫塔未运行，烟气直排。原料煤粉，土堆等露天堆放未覆盖，煤矸石等原料破碎环节无除尘设施。	114° 24' 52"	34° 98' 26"
7-T354-HN	7月16日	新乡	封丘县	封丘县荆隆宫乡孙庄村	封丘县盛源新型墙材有限公司	现场检查企业正在生产，隧道窑正在使用，脱硫塔未运行，烟气直排。大量煤粉，土堆等原料露天堆放未覆盖，煤矸石等原料破碎环节无除尘设施，现场扬尘污染严重。	114° 26' 0"	34° 95' 28"