

附件

枣强县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
14-D211-HB	10月27日	衡水	枣强县	富强北路	河北盛伟基业玻璃钢集团有限公司	河北省衡水市枣强县富强北路	车间VOCs排气筒高度不符合环评要求，没有达到15M高。	VOCs排气筒应该环评要求加高至15M。	12月15日前