

附件

北京市顺义区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
15-D002-BJ	11月11日	北京	顺义区	杨镇	杨镇一中校内施工场地	北京市顺义区杨镇木燕路	现场检查时，杨镇一中校内正在进行场地施工，施工场地周边未进行围挡；施工场地裸露地面未采取防尘措施；施工场地拉运土石方车辆出入未进行冲洗，车辆运输产生大量扬尘。	严格落实“六个百分之百”要求。	12月15日前
15-D003-BJ	11月11日	北京	顺义区	杨镇	北京天济亿龙优质煤生产基地	北京市顺义区杨镇下坡村	现场检查，该基地正常生产，厂区内有一台制造蜂窝煤的生产设备，部分原料（煤粉）露天存放和生产；烘干车间安装有一条煤球生产线，生产线配料设备投料口和下料口在生产过程产生大量的粉尘，未安装收集处理设施。	严格落实无组织排放整治要求，在粉尘产生环节安装集尘设施。	12月25日前