

附件

易县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D001-HB	12月1日	保定	易县	易州镇	易县龙烁供热有限公司	易县易州镇金台东路120号	锅炉烟囱总排放口氮氧化物排放浓度为133mg/m ³ 超出GB13223-2015标准限值100mg/m ³ 。	对超标排污行为立案处罚,责令改正,拒不改正的实施按日计罚。	12月31日前