

附件

菏泽市巨野县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D021-SD	11月29日	菏泽	巨野县	田桥镇	山东宝舜化工科技有限公司	山东省菏泽市巨野县	现场检查发现，该公司正在生产，加热炉监测点位是直梯，无法监测，原料库皮带未完全密闭。	规范监测采样点，对原料库皮带进行完全密闭。	12月31日前
16-D022-SD	11月29日	菏泽	巨野县	万丰镇	济宁中联水泥有限公司巨野分公司	山东省菏泽市巨野县	现场检查发现，该公司正在生产，该公司包装车间成品水泥装载处有一条线未安装收尘器，监测口不规范，无法监测。	规范监测采样点，在车间成品水泥装载处未安装收尘器的地方加装收尘器。	12月31日前