

附件

济宁市任城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D007-SD	11 月 26 日	济宁	任城区	李营街道	济宁市任城区汇丰加油站	山东省济宁市任城区李营镇平店村	现场检查时，该加油站油气回收装置运行不正常，加油机油气回收管线未与油气排放处理装置连接。	确保油气回收装置正常运行。	12 月 20 日前
16-D031-SD	12 月 3 日	济宁	任城区	长沟镇	济宁四通工程机械有限公司	山东省济宁市任城区 S337 长沟镇北南田村	现场检查时，该企业正在生产，通过调阅企业喷漆车间生产资料，发现该企业未按照济宁市 12 月 1 日发布的重污染天气黄色预警有关喷漆工段实施停产的要求，未严格落实应急预案。	严格按照济宁市重污染天气应急预案要求。	12 月 20 日前