

附件

运城市稷山县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
----	------	----	----	----	-------	-------	------	------	------	------

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-397	9月6日	运城市	稷山县	翟店镇	稷山县秦晋电力铁合金有限公司	中国山西省运城市稷山县	超标排污或未达到超低排放标准	<p>该单位为火电企业，现场正在生产，存在问题：1.9月4日检查时发现该单位近一个月在线数据中有三个点位氮氧化物超标，今日再次对超标点位具体时间进行核实，经核实，超标的三个点位时间分别为8月7日18-19时，浓度219.8毫克每立方米，8月26日17-18时，浓度为206毫克每立方米，8月30日11-12时，浓度为201毫克每立方米，超过了环评要求的氮氧化物排放限值200毫克每立方米。</p>	<p>进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。</p>	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-398	9月6日	运城市	稷山县	西社煤焦工业园区	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	中国山西省运城市稷山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业为化工企业，现场正在生产，存在问题：该单位有一万五千平方米堆场，堆放有散煤，大部分面积未进行苫盖，产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-399	9月4日	运城市	稷山县	太阳乡	山西好味源食品有限公司	中国山西省运城市稷山县	治污设施不正常运行	该单位为食品加工企业，生产蜜饯，现场正在生产，存在问题：该单位建有1台2吨锅炉，正在运行，锅炉配套有旋风除尘器和湿法脱硫塔，检查时除尘器未运行，锅炉废气未经有效处理直接排放。已视频取证。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX-07-400	9月4日	运城市	稷山县	蔡村	稷山县敬华建材有限公司	中国山西省运城市稷山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	该单位是水泥粉磨站，现场检查时未生产，发现问题：1.场内堆放有约五百平米散料，未苫盖处理，另堆有约两千平米散料，有苫盖，但部分苫布破损，破损面积约七百平米；2.现场有两台喷雾机，检查时发现设备故障，不能正常运行。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-401	9月3日	运城市	稷山县	翟店镇	稷山县七片包装厂	中国山西省运城市稷山县	物料堆场未落实扬尘治理措施	该堆场在七片包装厂厂内，场所内堆放有约350平米的散煤，大部分未进行苫盖，现场未见负责人，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日