

附件

## 运城市夏县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-417	9月16日	运城市	夏县	水头镇	山西高鑫洁机械设备有限公司	中国山西省运城市夏县水头工业园区	未落实VOCs整治要求	现场检查，该公司正在生产，主要从事环保设备制造，存在以下涉气环境问题：一是厂房内堆存有部分油漆桶（其中一个油漆桶生产日期为20180609，可证明为近期使用），存在喷漆痕迹，整个厂房未配套有机废气收集治理设施；二是有一个焊接工位焊接烟气未按环评要求收集处理，直接散排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-418	9月15日	运城市	夏县	裴介镇	夏县成元塑业包装有限公司	中国山西省运城市夏县裴介镇裴介村	治污设施不正常运行	现场检查,该公司原料热熔工段正在生产,热熔烟气配套了一套光氧催化+活性炭吸附设施,存在以下涉气环境问题:现场发现热熔工段正在生产,但配套的光氧催化设施没有开启,电源均处于关闭状态,治污设施不正常运行。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日
SX-07-419	9月15日	运城市	夏县	裴介镇	山西博润机械有限公司	中国山西省运城市夏县裴介镇大吕村西	其他涉气环境问题	现场检查该公司未生产,但冲天炉前炉有余温,有生产痕迹,发现以下涉气环境问题:未按照环评要求建设10吨冲天炉的除尘脱硫设施,一是旋风除尘器进气管设置在顶部,环评要求应设在底部,起不到除尘效果;二是脱硫设施进、出气管皆设置在顶部,运行时烟气直接通过风机引出排放,不能起到脱硫作用(环评要求冲天炉烟气由烟管进入旋风除尘器底部,经除尘后由除尘器上部排气口经烟管进入脱硫塔底部,在塔内脱硫除尘后,高空排放)。	调查核实,责令整改。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-420	9月15日	运城市	夏县	裴介镇	夏县恒达混凝土有限公司	中国山西省运城市夏县 S232	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该公司正在生产，存在以下环境问题：物料堆场大量砂石、粉料未苫盖，产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-421	9月14日	运城市	夏县	禹王乡	夏县博源塑料制品有限公司	中国山西省运城市夏县禹王乡东浒村新街第十三组 09 号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查，该公司共建有 6 台塑料挤压（热熔）机，存在以下环境问题：6 台塑料挤压机均未配套有机废气治理设施，现场虽未生产，但有 4 台塑料热熔挤压机温度较高，有生产痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-422	9月14日	运城市	夏县	禹王乡	夏县晋昌塑料制品有限公司	中国山西省运城市夏县	未落实VOCs整治要求	现场检查,该公司正在生产,存在以下环境问题:有两台(总共四台)塑料挤出机在生产,但均未配套热熔有机废气处理设施,有机废气通过屋顶排风扇直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-423	9月13日	运城市	夏县	禹王乡	夏县禹王乡禹王村焚烧点	中国山西省运城市夏县禹王乡禹王村4组焚烧点	露天焚烧	现场检查,在夏县禹王乡禹王村发现一焚烧点,正在焚烧秸秆和树叶,现场烟雾较大,气味刺鼻。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-424	9月12日	运城市	夏县	小晁村	夏县水头镇小晁村东南玉米地(金川建材东300米)秸秆焚烧点	中国山西省运城市夏县	露天焚烧	在夏县水头镇小晁村东南玉米地(金川建材东300米)发现秸秆焚烧点,现场检查,该焚烧点正在焚烧,产生烟雾较大,气味刺鼻。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-425	9月11日	运城市	夏县	瑶峰镇	夏县瑶峰镇东关村(瑶台山塔正下方约一千米处的石榴种植地)焚烧点	中国山西省运城市夏县	露天焚烧	在夏县瑶峰镇东关村(瑶台山塔正下方约一千米处的石榴种植地)发现焚烧点,现场检查时,该石榴种植地有三处树叶正在露天焚烧,且有明显烟雾产生(种植地内还有大量焚烧过的痕迹)。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日