国家核安全局对岭澳核电厂 4号机组第三次换料大修后反应堆 首次临界前核安全检查报告

检查单位: 国家核安全局

受检单位:大亚湾核电运营管理有限责任公司

检查日期: 2014年2月9日至10日

一、检查依据

- (一)《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及其 实施细则;
 - (二)《核动力厂运行安全规定》及相关导则;
 - (三)《核电厂换料、修改和事故停堆管理》。

二、检查内容

- (一) 岭澳核电厂4号机组第三循环的运行情况:
- (二)岭澳核电厂4号机组第三次换料大修的总体实施情况;
- (三)大修中重要安全相关修改项目的实施情况;
- (四)辐射防护工作评定情况:
- (五) 大修中事件或异常处理情况;
- (六)大修后反应堆首次临界前的准备工作;
- (七)大修在役检查情况;

(八)本次大修中阀门替换情况。

三、检查活动

检查组由国家核安全局、环境保护部华南核与辐射安全监督站、 环境保护部核与辐射安全中心、中机生产力促进中心的人员组成(名 单见附表1)。

大亚湾核电运营管理有限责任公司(以下简称"DNMC")、中广 核核电运营有限公司的有关负责人(名单见附表2)参加了本次检查。

本次检查采用听取汇报、文件审查、人员访谈及现场检查等方式进行。DNMC对检查给予了积极的配合,检查达到了预期目的。

四、检查结果和要求

(一) 换料大修活动实施情况

岭澳核电厂4号机组第三燃料循环保持安全稳定运行,未发生执照运行事件,机组安全处于可控状态。

截至2月10日,岭澳核电厂4号机组第三次大修活动进展正常。 大修计划规定的核岛大修项目和再鉴定试验已按计划实施;重要的 预防性维修、修改、定期试验、在役检查等项目均按计划顺利进行; 运行期间遗留的安全相关异常和缺陷,以及大修期间出现的重要异 常基本得到了妥善处理,大修期间未发生执照运行事件;各项质量 保证、质量控制和核安全监督已按计划实施;人员的辐射剂量控制 在限值范围内,大修质量处于受控状态。

华南核与辐射安全监督站在本次大修中选定了7项专项检查项目,目前已关闭4项,剩余3项将在临界和再启动阶段完成。

(二) 在役检查及安全重要修改的实施情况

大修期间,DNMC按照在役检查大纲的要求对4号机组相关系统设备实施了在役检查,目前大修各在役检查项目均已顺利完成,设备状态良好。

本次大修中拟实施的安全相关系统改造共3项,其中计划在本次 大修中实施的部分已全部完成。

(三) 大修后机组首次临界条件准备情况

检查组抽查了大修后首次临界启动程序和机组状态转换记录等 有关文件,结果满足运行技术规范的相关要求。检查组认为,机组 本次换料大修后反应堆首次临界所需文件已基本齐备,在完成剩余 工作并经环境保护部华南核与辐射安全监督站确认后具备重新临界 启动的条件。

检查组要求,DNMC应按计划完成本次大修的剩余项目,并按照 反应堆临界前动态控制点程序(T8DHP 010)和反应堆临界前安全检 查规程(T8RHP 006)以及安全工程师临界前安全检查规程(T8IHP 010)的要求,确认相关系统、设备以及状态满足临界运行技术规范 的要求。DNMC应将以上项目完成情况及检查结果及时报告环境保护 部华南核与辐射安全监督站。

针对检查中发现的问题,检查组提出如下核安全管理要求:

(一)关于堆芯测量系统(L4RIC)25号指套管磨损问题

本次大修 DNMC 对磨损量为 40%的 25 号指套管进行了割管移位 处理,再鉴定合格。鉴于该指套管磨损量增加速率较大,检查组要 求 DNMC 继续跟踪该指套管磨损情况,并根据磨损情况采取相应处理措施。

(二) 关于二、三环路流量超限问题

针对该问题, DNMC 在本次大修中更换了相关测量仪表, 待机组满功率后进行流量测量。检查组要求 DNMC 将机组满功率后的流量测量结果及时报送国家核安全局, 并尽快制定相关解决方案。

DNMC 应认真落实以上核安全管理要求,并将整改措施和相关报告在岭澳核电厂 4 号机组临界后一个月内提交国家核安全局。

附表 1

检查组人员名单

姓 名	单 位	职务/职称
韦 力	国家核安全局	副处长
王瑞雪	国家核安全局	项目官员
郑 涛	国家核安全局	项目官员
毛海耘	环境保护部华南核与辐射安全监督站	总 工
陈荣达	环境保护部华南核与辐射安全监督站	副处长
赵晶怡	环境保护部华南核与辐射安全监督站	监督员
李长丰	环境保护部华南核与辐射安全监督站	监督员
何然	环境保护部华南核与辐射安全监督站	监督员
施熔刚	环境保护部核与辐射安全中心	高 工
李华升	环境保护部核与辐射安全中心	高 工
孙树海	环境保护部核与辐射安全中心	高 工
王闯	环境保护部核与辐射安全中心	工程师
杨森垓	环境保护部核与辐射安全中心	工程师
张 适	环境保护部核与辐射安全中心	工程师
夏雨齐	环境保护部核与辐射安全中心	助理工程师
刘畅	中机生产力促进中心	工程师
耿 璞	中机生产力促进中心	工程师

附表2

大亚湾核电运营管理有限责任公司 参与检查活动人员名单

姓名	部	职务/职称
方建达	大亚湾核电运营管理有限责任公司	厂长
曾晓晖	大亚湾核电运营管理有限责任公司	设备副总工
林杰东	大亚湾核电运营管理有限责任公司	技术副总工
余体伟	大亚湾核电运营管理有限责任公司	经 理
刘华	大亚湾核电运营管理有限责任公司	处 长
张士朋	大亚湾核电运营管理有限责任公司	处 长
乔恩举	大亚湾核电运营管理有限责任公司	处 长
李晓蔚	大亚湾核电运营管理有限责任公司	处 长
左裕轩	大亚湾核电运营管理有限责任公司	处 长
张立强	大亚湾核电运营管理有限责任公司	副处长
蔡二灵	大亚湾核电运营管理有限责任公司	副处长
陈政文	大亚湾核电运营管理有限责任公司	科长
王立峰	大亚湾核电运营管理有限责任公司	大修 STA
葛瑾骏	大亚湾核电运营管理有限责任公司	质保工程师
徐华	大亚湾核电运营管理有限责任公司	大修副经理
徐强	大亚湾核电运营管理有限责任公司	工程师

姓 名	部	职务/职称
刘二林	大亚湾核电运营管理有限责任公司	工程师
李斌	大亚湾核电运营管理有限责任公司	工程师
张 帅	大亚湾核电运营管理有限责任公司	工程师
徐小明	大亚湾核电运营管理有限责任公司	工程师
李桂勇	大亚湾核电运营管理有限责任公司	工程师
邵红	大亚湾核电运营管理有限责任公司	工程师
黄家权	中广核核电运营有限公司	经理助理
邱 峰	中广核核电运营有限公司	大修经理
王东	中广核核电运营有限公司	大修经理
王家开	中广核核电运营有限公司	大修副经理