

附件

晋城经济技术开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D049-SX	3月26日	晋城	开发区	太岳路	河南安信建设集团有限公司	山西省晋城市城区太岳路	现场检查时, 颍冠颐博园 E 区(一期) 工程项目正在施工, 存在问题: 在重污染天气二级响应期间, 该项目水泥搅拌器等主要设备正在作业, 未按晋城市重污染天气应急指挥部《关于启动重污染天气橙色预警的通知》(晋市环函[2018]103 号) 要求停止作业。	调查核实, 未严格落实重污染天气应急措施的, 依法查处。
23-D050-SX	3月26日	晋城	开发区	太岳路	颍冠颐博园 E 区(二期) 工程项目	山西省晋城市城区太岳路	现场检查时, 颍冠颐博园 E 区(二期) 工程项目正在施工。存在问题: 1. 在重污染天气二级响应期间, 该项目未按晋城市重污染天气应急指挥部《关于启动重污染天气橙色预警的通知》(晋市环函[2018]103 号) 要求停止作业, 其大型挖土机等主要设备正在作业; 2. 大部分裸露地面和沙石未苫盖, 主要施工路面未硬化。	调查核实, 未严格落实重污染天气应急措施的, 依法查处; 严格落实施工工地“六个百分之百” 要求。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D051-SX	3月26日	晋城	开发区	太岳路	水杉爱巢项目	山西省晋城市城区太岳路	现场检查时，该工地处于停工状态，存在问题：1.沙石露天堆放未苫盖；2.主要施工路面未硬化。	严格落实施工工地“六个百分之百”要求。
23-D052-SX	3月26日	晋城	开发区	颐翠路	颐翠路东谢匠村内露天焚烧	山西省晋城市城区颐翠路	现场检查时，该点正在露天焚烧垃圾。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。