

附件

太原市杏花岭区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D148-SX	3月24日	太原	杏花岭区	——	垃圾焚烧点	山西省太原市杏花岭区洪鑫汽修厂西侧	现场检查时，发现正在焚烧垃圾。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。
23-D149-SX	3月21日	太原	杏花岭区	杏花岭区胜利街	山西宝力房地产公司尧阳美郡小区	山西省太原市杏花岭区胜利街272号	现场检查时该工地正在施工。存在问题：按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长该污染天气橙色预警的通告》要求，启动橙色预警期间（3月21日零时-3月22日24时），除应急抢险外，所有施工工地的土石方作业、砂浆现场搅拌……喷涂粉刷等易起尘作业全部停止。现场正在进行筛沙拌泥等产生扬尘作业，未落实应急响应要求。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D150-SX	3月31日	太原	杏花岭区	小返乡	山西三联印刷厂	山西省太原市杏花岭区小返乡后沟村口	现场检查时，该企业未生产，有近日生产事实。存在问题：按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长太原市重污染天气橙色预警的通知》（并环改办〔2018〕65、82号）要求，3月23日至31日，该企业应停产。现场检查发现其生产车间堆存有大量印刷好的书刊和新鲜边角料；经调阅台账，发现其有3月26日和3月30日生产日报表，该企业未落实重污染天气橙色预警二级响应强制性减排措施。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处。
23-D151-SX	3月21日	太原	杏花岭区	敦化坊街道办	太原市杏花岭区糖酒宿舍地块棚户区改造安置住房建筑工地	山西省太原市杏花岭区建设北路337号	现场检查时该工地正在施工。存在问题：按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长该污染天气橙色预警的通告》要求，启动橙色预警期间（3月21日零时-3月22日24时），除应急抢险外，所有施工工地的土石方作业、砂浆现场搅拌……喷涂粉刷等易起尘作业全部停止，该工地在重污染天气橙色预警期间有自拌砂浆等易起尘作业，未落实应急响应要求。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依法查处。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D152-SX	3月21日	太原	杏花岭区	大东关街道办	太原市杏花岭区半山庭院小区项目工地	山西省太原市杏花岭区府东街	现场检查时该工地正在施工。存在问题: 1. 按照太原市改善省城环境质量领导小组办公室《关于延长该污染天气橙色预警的通告》要求, 启动橙色预警期间(3月21日零时-3月22日24时), 除应急抢险外, 所有施工工地的土石方作业、砂浆现场搅拌……喷涂粉刷等易起尘作业全部停止, 检查发现自拌砂浆搅拌机内有湿泥, 存在近日生产迹象, 未落实应急响应要求; 2. 该工地自拌砂浆搅拌机露天作业, 未采取密闭措施。	调查核实, 未严格落实重污染天气应急措施的, 依法查处。
23-D153-SX	3月14日	太原	杏花岭区	中涧河乡	太原市杏花岭区北涧河河道治理项目	山西省太原市杏花岭区卧龙山山路	现场检查时该工程正在施工(根据太原市政府《关于八河治理等市重点工程在天气污染预警期间正常施工的请示》的批示, 同意该工程在太原市天气污染预警期间正常施工)。存在问题: 1. 施工工地周边未落实围挡; 2. 施工场地渣土露天堆放, 未覆盖; 3. 土石方施工时未落实湿法作业; 4. 施工工地路面未硬化; 5. 进出车辆未落实清洗措施。	严格落实施工工地“六个百分之百”要求。

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D154-SX	3月14日	太原	杏花岭区	中涧河乡	太原市杏花岭区东涧河村北涧河治理项目一处拆迁工地	山西省太原市杏花岭区东山马路	现场检查时该工程正在施工(根据太原市政府《关于八河治理等市重点工程在天气污染预警期间正常施工的请示》的批示,同意该工程在太原市天气污染预警期间正常施工)。存在问题:1. 拆迁工地周边未落实围挡;2. 拆迁施工时未落实湿法作业。	严格落实施工工地“六个百分之百”要求。
23-D155-SX	3月31日	太原	杏花岭区	卧虎山路	杏花岭区卧虎山路旁工地	山西省太原市杏花岭区西坪中街3号	现场检查时该工地正在施工。存在问题:根据太原市《关于立即采取减排措施确保秋冬防目标完成的紧急通知》中要求的各项措施要继续执行至3月31日,该工地应停止土石方作业。现场检查时,发现其未落实停止土石方作业,正在进行土石方作业。	调查核实,未严格落实重污染天气应急措施的,依法查处。
23-D156-SX	3月19日	太原	杏花岭区	杨家峪村	中国建筑第六工程局有限公司北沙河项目第三标段	山西省太原市杏花岭区杨家峪村委会	在杏花岭区检查中,发现一台挖机正在进行土石方作业,未按照太原市重污染天气橙色预警要求停止土石方作业。	调查核实,未严格落实重污染天气应急措施的,依法查处。