

附件

滨州市滨城区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D018-SD	3月17日	滨州	滨城区	经济开发区	江森自控渤海电池(滨州)有限公司(建筑工地)	山东省滨州市滨城区梧桐七路	现场检查发现,该单位正在施工,土堆未遮盖。	严格落实“六个百分之百”要求,有效控制扬尘无组织排放。
23-D036-SD	3月29日	滨州	滨城区	滨北街道	山东滨农科技有限公司	山东省滨州市滨城区S316	现场检查时,该单位正在生产,二甲戊乐灵生产车间外南侧吸收塔用于处理反应釜投料口废气和污水站集水池废气,但该设施喷淋液循环水泵停运,废气引风机运行,废气直接排放。	确保治污设施正常运行。
23-D037-SD	3月29日	滨州	滨城区	滨北街道	滨州六和隆达农牧有限公司	山东省滨州市滨城区滨北街道梧桐二路	现场检查时正在生产,喷淋塔碱液循环泵未开启,喷淋液经pH试纸检测呈弱酸性,光氧催化设备未开启,内部未见催化剂模块。废气引风	确保治污设施正常运行。

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
							机正在运行，废气直排。	
23-D038-SD	3月30日	滨州	滨城区	梁才街道	滨州市恒鼎工贸有限公司	山东省滨州市滨城区 S310(东郑线)	现场检查发现，该公司物料露天堆放，无任何防尘措施。	严格落实无组织整治要求，采取苫盖、喷淋等措施有效控制粉尘无组织排放。
23-D039-SD	3月30日	滨州	滨城区	彭李街道	滨州中泰商砼有限公司	山东省滨州市滨城区北外环以北大河王	现场检查时，该企业正在生产，厂内黄沙、石子等物料未覆盖。	严格落实无组织整治要求，采取苫盖、喷淋等措施有效控制粉尘无组织排放。
23-D040-SD	3月30日	滨州	滨城区	滨北街道	秸秆焚烧	山东省滨州市滨城区	现场检查时，该点位正在焚烧秸秆。	加强监管，杜绝露天焚烧行为。
23-D041-SD	3月30日	滨州	滨城区	杨柳雪镇	山东惠尔佳生物有限公司	滨州市滨城区杨柳雪工业园	现场检查时，该企业装卸工段正在生产，脉冲除尘器电源损坏未运行。	确保治污设施正常运行。