附件

滨州市博兴县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D022-SD	3月26日	滨州	博兴县	吕艺镇	山东省博兴县富康涂料有限公司	山东省滨州市博兴县吕艺镇工业园	现场检查发现，该企业正在生产。光解、水喷淋等废气处理设施停运，有机废气无组织直排。	确保治污设施正常运行。
23-D026-SD	3月27日	滨州	博兴县	博昌办事处	博兴县宝安全汽车维修部	山东省滨州市博兴县胜利二路838号	现场检查时，该修理部正在进行烤漆作业，喷漆车间未配套有机废气治理设施。	按照相关要求安装废气治理设施。

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D027-SD	3月27日	滨州	博兴县	城东街道	博兴县车骑王子汽车修理厂	山东省滨州市博兴县 G205(山深线)	现场检查时,该修理厂正在进行喷漆作业,光氧废气处理设施停运,有机废气直排。	按照相关要求安装废气治理设施。
23-D033-SD	3月29日	滨州	博兴县	兴福镇	山东南极豹电器有限公司	山东省滨州市博兴县兴福镇	现场检查时,企业正在生产,主要产品为冷柜。企业有两台发泡机。其中一台设有顶吸式废气处理装置,另一台未配套有机废气治理设施。发泡工段未进行密闭改造,发泡工序产生的有机废气无组织排放。	按照相关要求完善废气收集处理设施。
23-D034-SD	3月29日	滨州	博兴县	兴福镇	欣佰利塑业 穆金玉个体工商户	山东省滨州市博兴县 X027(汇泉路)	现场检查时,企业正在生产,配套的废气粉尘处理装置停运。	确保治污设施正常运行。
23-D042-SD	3月30日	滨州	博兴县	唐坊镇	道路施工扬尘	山东省淄博市高青县 S323(潍高路)	现场检查发现,该路段施工道路旁的土堆裸露,无覆盖措施。	严格落实“六个百分之百”要求,有效控制扬尘无组织排放。