

附件

滨州高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D025-SD	3月27日	滨州	高新区	永莘路	滨州金华化学助剂科技开发有限公司	山东省滨州市高新区永莘路137号	现场检查时，企业正在生产，抽真空废气直排，生产线配套废气治理设施停用。	确保治污设施正常运行。