

附件

滨州市惠民县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D035-SD	3月29日	滨州	惠民县	何坊街道	山东省惠民县惠宇塑料厂	山东省滨州市惠民县S239(大济路)	现场检查时企业生产，造粒和粒子熔融工段未配套废气治理设施，有机废气直排。	按照相关要求安装废气收集处理设施。