

附件

德州市宁津县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D020-SD	3月22日	德州	宁津县	津泉路	宁津县三岭大街莱茵艾佳电梯公司对面施工工地	山东省德州市宁津县三岭大街	现场检查发现,该施工工地未采取遮挡、覆盖等降尘措施,大量黄土土堆未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求,有效控制扬尘无组织排放。