

附件

德州市庆云县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D015-SD	3月16日	德州	庆云县	渤海街道	渤海街道齐家村南祠堂北施工工地	山东省德州市庆云县渤海街道齐家村南	现场检查发现，该施工工地裸露地面及土堆未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，有效控制扬尘无组织排放。
23-D017-SD	3月16日	德州	庆云县	祥云大道辅路	庆云县国道339线(站点旁)施工工地	山东省德州市庆云县祥云大道辅路	现场检查发现，该工地道路正在施工，地面未采取洒水降尘，土堆未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，有效控制扬尘无组织排放。