

附件

德州禹城市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D009-SD	3月14日	德州	禹城市	市中街道办事处	禹城市迎宾大道西侧施工工地	山东省德州市禹城市迎宾大道	现场检查发现,该道路施工工地部分渣土未完全苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求,有效控制扬尘无组织排放。