

附件

菏泽市曹县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D003-SD	3月12日	菏泽	曹县	庄寨镇	曹县恒盛木业有限公司	山东省菏泽市曹县庄寨镇工业区	现场检查时该企业正在生产，复合板粘合工段配套的废气处理设施停运。	确保治污设施正常运行。
23-D007-SD	3月13日	菏泽	曹县	庄寨镇	菏泽中利达糖业有限公司	山东省菏泽市曹县庄寨镇潘寨村	现场检查发现，该厂燃煤灰渣露天倾倒在厂区大门外西侧沟内，无防扬尘措施。	严格落实无组织整治要求，采取苫盖、喷淋等措施有效控制粉尘无组织排放，并确保相关设施正常运行。