

附件

菏泽市成武县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D012-SD	3月15日	菏泽	成武县	苟村镇	苟村超限检测站	山东省菏泽市成武县苟村镇苟村	现场检查发现，该站临公路的场地上露天堆放有大量煤，未落实防扬尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，有效控制扬尘无组织排放。
23-D019-SD	3月17日	菏泽	成武县	文亭办事处	成武县无名工地	山东省菏泽市成武县S348(北环路)	现场检查发现，该工地正在施工，周边无围挡，覆盖率不足30%，施工过程中未采取任何抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，有效控制扬尘无组织排放。
23-D046-SD	3月31日	菏泽	成武县	文亭街道办事处	成武县凤凰国际门前建筑工地	山东省菏泽市成武县伯乐大街1380号	该项目位于成武县伯乐大街1380号，现场检查时正在进行土石方作业，无喷淋洒水设施，场地内道路无硬化，土堆没有任何遮盖措施，未落实六个百分之百要求。	严格落实“六个百分之百”要求，有效控制扬尘无组织排放。