附件

菏泽市巨野县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D006-SD	3月13日	菏泽	巨野县	龙固镇	无名料场	山东省菏泽市巨野县 龙固镇	现场检查发现，该无名料场沙料未完全覆盖。（经度： 115.552°；纬度： 35.289°）	严格落实无组织整治要求，采取苫盖、喷淋等措施有效控制粉尘无组织排放。