

附件

聊城市高唐县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D016-SD	3月16日	聊城	高唐县	经济开发区 北湖路北首路	高唐泉林恒鑫新型 建材有限公司	山东省聊城市高唐县 北湖路	现场检查发现，该公司料仓 车间密封不严，部分原料未 苫盖，露天堆放。	严格落实无组织整治要 求，采取苫盖、喷淋等 措施有效控制粉尘无组 织排放，并确保相关设 施正常运行。