

附件

聊城市莘县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D011-SD	3月14日	聊城	莘县	新北环工业园区	莘县金茂生物能源有限公司	山东省聊城市莘县新北环工业园区	重污染天气应急预案要求企业限产 50%，企业提供的预案为水解釜 4 个，停用 2 个（水解釜 3#、4#），蒸馏装置停用（脱水塔 1#、一整塔 1#、二蒸塔 2#）。现场检查时，企业未按照预案要求进行限产，水解釜只有两个在用，但另外两个水解釜釜体余温较高，检查 3 月 10 日至 3 月 13 日生产记录显示，4 个水解釜均在正常使用。	加强监管，督促落实重污染天气应急响应停限产要求。