

附件

濮阳工业园区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D049-HN	3月30日	濮阳	工业园区	昌湖街道办事处	国泓安居建设有限公司	濮阳市工业园区	现场检查时，该项目正在施工，一期项目工地有现场搅拌，部分料堆未苫盖，二期项目工地刚开槽，部分场地未苫盖。	严格落实施工工地“六个百分百”要求。