

附件

## 卫辉市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D048-HN	3月29日	新乡	卫辉市	柳庄乡	福建六建集团有限公司中源帕堤欧三期	卫辉市友谊路	该工地运输道路未硬化，大量土方未覆盖，现场扬尘严重。	严格落实施工工地“六个百分百”要求。