

附件

济南市商河县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县 (区、工业园)	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D045-SD	3月30日	济南	商河县	经济开发区	济南海耀新能源公司 建筑工地	山东省济南市商河县 力源街	现场检查发现，该工地石灰料堆及土堆未苫盖。	严格落实无组织整治要求，采取苫盖、喷淋等措施有效控制粉尘无组织排放。