

附件

石家庄市鹿泉区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D069-HB	3 月 14 日	石家庄	鹿泉区	山尹村镇	中国移动数据中心	河北省石家庄市鹿泉区 S232(装院路)	该建筑工地大面积黄土裸露，未苫盖，未建设车辆冲洗设备。	严格落实“六个百分之百”要求。
23-D070-HB	3 月 14 日	石家庄	鹿泉区	山尹村镇	河北恒山建设集团有限公司	河北省石家庄市鹿泉区 S232(装院路)	该建筑工地大面积黄土堆裸露，未苫盖到位。	严格落实“六个百分之百”要求。