

附件

新乐市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求
23-D071-HB	3 月 13 日	石家庄	新乐市	长寿街道办	河北钰坤建筑工程有限公司	河北省石家庄市新乐市 S203	该公司未按要求落实管控要求。有部分人员在进行沙石、灰浆作业，工地有大量沙石料未覆盖。	加强监管，严格落实重污染天气应急措施。