

附件

保定市望都县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-946	6 月 19 日	保定市	望都县	望都镇	公路拓宽工程	河北省保定市望都县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地未进行围挡，土方未苫盖，未采取减尘抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
HB-01-947	6 月 19 日	保定市	望都县	望都镇	望都县市政工程	河北省保定市望都县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地未进行围挡，土方未苫盖，未采取减尘抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日