

附件

滨州市博兴县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-369	6月23日	滨州市	博兴县	城东街道兴博七路	城东街道兴博七路北八里村路口工地	中国山东省滨州市博兴县滨博大街1218号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，渣土运输车辆未密闭，部分渣土未苫盖，未采取湿法作业，未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日