

附件

滨州市阳信县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-375	6 月 14 日	滨州市	阳信县	河流镇	得瑞地产	中国山东省滨州市阳信县 S317(滨温路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，1. 建筑工地废料堆放场地未铺盖防尘网；2. 部分建筑工地未修建围挡；3. 渣土车辆未清洗；4. 渣土车运输过程中未密闭运输；5. 建筑工地没有湿法作业扬尘过大。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日